

平成24年12月21日

各位

社団法人愛知県トラック協会
海上コンテナ部会
部長 山本 敦



新多機能 I D タグの申込について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当部会の活動にご協力いただき有難うございます。

先般ご案内申し上げました通り、現行多機能 I D タグの使用が平成26年3月末日を以て終了することとなり、平成26年4月1日以降につきましては、新機能を追加した新多機能 I D タグを使用して頂き、導入については、各店社にて購入またはリース契約（指定リース事業者に限る）をして頂くこととなります。

つきましては、新多機能 I D タグの購入をご希望の方は、別紙の『注文書』にご記入の上、平成25年1月18日（金）までに、当部会事務局宛にてご提出（FAX不可）賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

購入価格

本体価格 37,800円（税別）

- ・ 初回のみ 37,800円（機器本体）+ 9,180円（保守費用 4.5年分）となります。
- ・ 初回購入分に限り、保守費用 9,180円を海上コンテナ部会より助成致します。

※追加購入の金額及び納期については未定であり、部会からの助成はございません。

仕様

- ・ 別添パンフレットをご覧ください。

納期

- ・ 平成25年11月以降、順次発送致します。

注意

- ・ リースを希望される方は、海コン部会事務局までお問い合わせ下さい。
- ・ 愛知県内に本社がある事業者は、近代化基金融資（利子補給制度）の対象物件となりますので、融資を希望される方は海コン部会事務局までお問い合わせ下さい。
- ・ 登録 I D 車両分の他に、予備機もご購入頂けます。
- ・ 現行多機能 I D タグの使用期間は、平成26年3月末日までとなり、4月1日以降は使用できなくなります。
- ・ お支払いは機器納品後請求書を三井造船㈱より発行致しますので、お振込にてお願い致します。

－ 申込先・問い合わせ先 －

愛知県トラック協会 海上コンテナ部会事務局

〒467-8555 名古屋市瑞穂区新開町12番6号 TEL 052-871-1921

（FAXによる申込みは行っておりません。）

NUTSからのお知らせ

現行多機能RFIDタグのメンテナンス継続不能により、新機種に入れ替えられます。

次世代型 多機能RFIDタグ



現行機能の継続

タグの操作方法、ターミナルでの運用方法は変更しません。そのため、タグ更新時のドライバーさんへの教育は最小限ですみます。

大型ディスプレイ、日本語表示

大型ディスプレイの採用により、表示する情報量がアップ。日本語表示にも対応し、ターミナルからのお知らせ通知機能も追加されます。

アイドリングストップへの対応

タグの電池が切れても入力されたデータが保持されるようになります。シガーソケット給電のみ(乾電池なし)でアイドリングストップした場合でも、エンジン起動後にタグの操作を継続できます。

入力キーの改善

左右の矢印キーを追加することで、操作性をアップします。また、キーの耐久性を向上しボタン表面の損傷、破れを軽減します。

セキュリティの強化

- ・従来からの進入目的に加え、所属確認も可能となる機能を追加します。また、ターミナルでの受付時に一定割合でタグにパスワード入力を要求する機能を追加します。
- ・タグのトレーラID変更画面に新たにパスワードを設けます。これにより、不正なタグ使用を防止します。

■仕様

表示機能	白黒液晶(バックライト有) 表示ドット数:160x160ドット 表示文字数:半角20文字x10行
通信機能	ZigBee無線通信:IEEE802.15.4(2.4GHz帯) 最大通信距離:10~70[m](理論値)
電源	シガーソケット給電(24V)とニッケル水素単3形二次電池(4本)の併用使用 ※シガー給電ケーブル、電池は別売り
外形寸法	212mm x 98.5mm x 35mm
質量(電池除く)	約300g
環境条件	使用周囲温度:0~55℃ 保存周囲温度:-10~70℃ 湿度:80%R.H.(但し、結露の無きこと) 保護構造:IP43(防滴型)相当

■オプション(別売品)


- ・シガーソケット給電ケーブル(改良型)
- ・運転席取付用ホルダー

次世代型 多機能RFIDタグは、2014年4月1日から運用を開始します。
これ以降は旧型のタグは使用できなくなりますので、ご注意ください。


※本体のデザイン、および、仕様は、今後の検討により変更される場合があります。

次世代型 多機能RFIDタグ 画面イメージ

Data入力



お知らせメッセージ



実入搬出のディスパッチ番号入力間違い



空搬出受付でのコンテナ検査メッセージ

